

કુલ કવરેજ માસ્ક

આજના ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખીશું કે કુલ કવરેજ માસ્ક કેવી રીતે બનાવવું.

જરૂરી સામગ્રી

૧૧" પહોળાઈ x ૫" ઊચાઈનું કોઇપણ સ્વચ્છ મદ્યમ વજનનું સુતરાઉ કાપડ

૧૧" પહોળાઈ x ૫" ઊચાઈના અસ્તર માટે કોઇપણ સ્વચ્છ કાપડ માસ્કનું ટેપલેટ

માર્કર

પિન્સ

દોરા



અને ૨ ઇલાસ્ટીક બેન ૧૦ ૧/૨" x ૨ ટુકડાઓ.

આપણે આપણા માસ્ક કાપડને ટેબલ પર મૂકીને પ્રારંભ કરીશું, છાપેલ બાજુ કે જે કેમેરા પર બતાવવામાં આવશે તે કાપડની સાચી બાજુ છે અને કોરી બાજુ ઓટી બાજુ છે. હમણાં માટે, આપણે ઓટી બાજુ પર કામ કરીશું. www.ushasew.com પરથી ડાઉનલોડ કરેલ કુલ કવરેજ માસ્ક ટેપલેટને કાપડ પર મૂકો અને તેના આધારે માર્કર પેનનો ઉપયોગ કરીને નમૂનાઓ બનાવો. નમૂનાને ફૂર કરો અને કાતરની જોડી લો અને દોરેલી રેખાઓ કાપવા આગળ વધો. ચાદ રાખો કે ચોકસાઈ અહીં મહત્વની છે કારણ કે તમારા માસ્કના આકાર માટે આ પગલું નિર્ણાયક છે. કાચ્યા પછી, તમારા કાપડ આના જેવા દેખાવા જોઈએ.

આપણે તે જ પ્રક્રિયાને સફેદ અસ્તર કાપડ પર પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર છે જે માસ્કની અંદરથી ટંકાશે. ટ્યુટોરીયલ માટે અમે તે સ્ટેપ પહેલેથી જ કરી લીધું છે, પરંતુ ધરે તે કરતી વખતે, રેખાઓ દોરવાનું અને કાપવાનું ચાદ રાખો.

હવે કાપડના બંને ટુકડા તમારી ઊંઘા સિલાઈ મશીન પર લઈ જાઓ. માસ્ક ટાંકવા માટે, આપણે સીધા ટાંકા વાપરીશું, તેથી પેટન પસંદગીકાર ડાયલ A પર સેટ કરો અને લંબાઈ ૨.૫ કરો. થ્રે ટેન્શન ૪ પર રાખો.

એકવાર તમારું મશીન તૈયાર થઈ જાય, ત્યારે ટ્યુટોરીયલમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અસ્તર કાપડને અડધા ભાગમાં ગડી કરો અને ગડી કરેલા કીઝ લાઇનની ઉપરના ટોચનાં ખૂણા પર ટાંકો. રિવર્સ સ્ટીચ સિલેક્ટરની મદદથી ટાંકાને વિપરીત ટાંકા સાથે સુરક્ષિત કરવાનું ભૂલશો નહીં. તજિયાના ખૂણાને પણ સીવવા. ચાદ રાખો રિવર્સ ટાંકા અત્યંત આવશ્યક છે અન્યથા તમારા ટાંકાઓ પૂર્વવત્ત આવશે. હવે આગળ નો ભાગ આગળ રહે તે રીતે મુખ્ય માસ્કના કાપડને અડધા ભાગ માં વાળો. બરાબર લાઇનિંગ કાપડની જીમ, આપણે ગડી વાળેલી બાજુની ટોચ અને તજિયેના ખૂણા સીવીએ છીએ. દોરો કાપી નાખો, અને ચાલો આગળના સ્ટેપ પર આગળ વધીએ.



તમારા ટાંકા આના જેવા દેખાવા જોઈએ. હવે, કાપડ ખોલો, બંને કાપડને બતાવ્યા પ્રમાણે, આગળનો ભાગ આગળ રહે તે રીતે મૂકો. ખાતરી કરો કે સ્ટીચ લાઇન મેળ ખાતી હોય અને તેને ટોચ પર પિન કરો. બંને કાપડની સ્ટીચ લાઇન બંધબેસ્તી છે તેની ખાતરી કર્યા પછી તજિયે તે જ કરો.

આગળ, આપણે પિન કરેલા કાપડને ટોચ પર અને બતાવ્યા પ્રમાણે બાજુઓને ટાંકો કરવા માટે આપણા સિલાઈ મશીન પર લઈએ છીએ. માસ્કની ટોચની છેડે સુધી પ્રેસર ફૂટની ધારને અલાઇન કરો અને ટાંકો શરૂ કરો, કાપડના બીજા છેડે તરફ જાઓ. હવે સોચને અંદર રાખીને કાપડને ધરી દો અને ટાંકો ચાલુ રાખો. ખાતરી કરો કે તમે બધા છેડા પર પાઇલોટિંગ કરતા રહો જેથી માસ્કની એક જ ટાંકો હોય. તમે તમારા ટાંકાના અંત સુધી પહોંચતા પહેલા, 2 ઇંચનું અંતર છોડો અને ટાંકાને સુરક્ષિત કરવા માટે એક વિપરીત ટાંકો કરો. અમે તમને ટ્રેક સમયમાં અંતર છોડવા પાછળનું કરણ જણાવીશું. થ્રેડ કટરથી દોરો કાપી નાખો.

હવે જે ગેપ બાકી છે તેની સહાયથી, આપણે માસ્ક અંદરથી ફેરવીએ છીએ. સીમલેસ ફિનિશ આપવા માટે તમારી આગળીઓનો ઉપયોગ ધારને આગળ વધારવા માટે કરો. એકવાર બધી ધાર થઈ જાય, પછી તમારું માસ્ક કાપડ આની જેમ દેખાવું જોઈએ. તે હવે લગભગ તૈયાર છે!

માસ્કને ચોક્કસ ફિનિશ આપવા તેમજ ગેપને ટાંકો આપવા માટે, પ્રેસરના ફૂટની ધારને કાપડની ધાર પર ગોઠવો અને ફરીથી સીવવાનું શરૂ કરો, આખા માસ્કની ફરતે સીવો. યાદ રાખો કે પેટન સિલેક્ટર ડાયલ A પર સેટ કરેલો છે અને ટાંકાની લંબાઈ 2.૫ પર સેટ કરેલી છે. દોરો કાપી નાખો અને આપણે આગળના સ્ટેપ પર આગળ વધીએ છીએ જે કાનની લૂપ્સને જોડવાનું છે.

૧૦ ૧/૨ ઇંચની ઇલાસ્ટીક પદ્ધી લો, તેને અડધા ઇંચ ઓવરલેપ થાય તે રીતે અડધા ભાગમાં ગડી કરો અને ઓવરલેપ ઉપર ટાંકો કરો. રિવર્સ ટાંકા સાથે ટાંકાને સુરક્ષિત કરવાનું ભૂલશો નહીં. આપણે બીજુ સ્ટ્રીપ માટે સમાન પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તન કરીએ છીએ.

હવે તેમને માસ્ક સાથે જોડવા માટે, માસ્કની પાછળની બાજુની ઉભી ધાર પર એક ઇલાસ્ટીક પદ્ધી મૂકો. બતાવેલ સ્ટ્રીપ ઉપર માસ્કના એક ચતુર્થીંશ ઇંચમાં ગડી કરો અને તેને તે સ્થાને સુરક્ષિત રાખવા માટે તેના ઉપર ટાંકો કરો. અન્ય કાનની લૂપને જોડવા માટે તે જ કરો. અતિરિક્ત દોરો કાપી નાખો અને આપણે પૂર્ણ કર્યું છે!

તમારો કૂલ કવરેજ માસ્ક તૈયાર છે. શું તે આકર્ષક નથી લાગતું? જુદા જુદા કાપડનો ઉપયોગ કરીને ધરે આનો પ્રયાસ કરો અને તમારા માસ્કને તમારા પોશાક સાથે મેચ કરો. હંમેશાં સુનિશ્ચિત કરો કે જ્યારે તમે બહાર નીકળો ત્યારે તમારું માસ્ક પહેરો અને તમારા નાક અને મોં સંપૂર્ણ રીતે ઢાંકી દેવા.

