

# ಡേണ്ടോവർ പാൻറസ്

സ്ക്രെച്ച് ഫാബ്രിക്കിൽ ഒരു ഡേണ്ടോവർ പാൻറസ് എഞ്ചേനീയർ തയ്യാറാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറിക്കും

## മെറ്റീരിയൽ ലില്ല്






പാന്ററിനായി 60" വീതിയുള്ള 1.5 മീറ്റർ സ്ക്രെച്ച് ഫാബ്രിക്ക് അരകെട്ടുനായ് 1 മീറ്റർ സ്ക്രെച്ച് ഫാബ്രിക്ക് (ഫോസിയറി) ഫാബ്രിക് നിങ്ങൾക്ക് [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ഉൽക്കുന്ന നിന്നും ബൈഞ്ഞലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ടേണ്ട് ഓവർ പാൻറസ് ടെംപ്ലേറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൃതിക് തുണികൾ യോജിക്കുന്ന നൂലുകൾ

ഈ വീഡിയോയിൽ വെയ്സ് ബാൻഡിനോപ്പ് നിങ്ങൾ പാന്ററിന് രെഫ്ലക്ഷൻ ബാക്ക് പീസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് മാർക്കറിങ്ങും കട്ടിങ്ങും പറിക്കും. ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക് പീസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫ്രെക്കാച്ച് ലെൻസ് തുന്നലും പുർത്തിയാകലെയും. കാലിംഗ് ഉന്നർ ഓട്ടർ സീസ് തുന്നൽ. വെയ്സ് ബാൻഡി തയാറാക്കി പാന്ററിൽ തുണി പിടിപ്പിക്കിൽ പിനെ ഹൈംലെൻസ് പുർത്തിയാക്കൽ. നമ്മൾക്കു പാന്ററിന് രുണി ടേബിളിൽ വിരിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ തുണി പകുതിയിൽ റോങ്ങ് സെസഡ് നിങ്ങളെ ഫോസ് ചെയ്യുകയും രെറ്റ് സെസഡുകൾ പരസ് പരം ഫോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മടക്കണം.

ഈപ് 1 : ടെംപ്ലേറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തലും കട്ടിങ്ങും ഉനി [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ഉൽക്കുന്ന നിന്നും ബൈഞ്ഞലോഡ് ചെയ്ത ബാക്ക് ഉന്നർയും ഫ്രെക്കാച്ച് ലെൻസ് ടെംപ്ലേറ്റ് അതിനു മുകളിൽ വെക്കുക. കുറച്ചു ബീഡിയ പിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അവ രണ്ടും അതാൽ സ്ഥാനത്ത് പിൻ ചെയ്യുക. തുണിയുടെ റണ്ടു ലയറിലും പിൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ഒരു മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് ടെംപ്ലേറ്റിന് രേഖ ലെൻസ് തുണിയിലേക്കു മാർക്കർ ചെയ്യുക. ഉത്തരവും വശത്തെയും പിൻവശത്തെയും ടെംപ്ലേറ്റിൽ ചെയ്യുക. ഉനി ടെംപ്ലേറ്റ് അണ്ട് പിൻ ചെയ്ത മാറ്റി വെക്കുക. ശേഷം ഒരു കൃതിക് എടുത്ത് വരച്ചു മാർക്കറിങ്ങിലും മുറിച്ചെടുക്കുക. കൃത്യമായും സ്ലിഡി ഫാബ്രിക്കോട് കൂടിയും ഉത്തരവുകൾ ചെയ്യുക. പ്രേതേകിച്ച് വശങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ മുറിച്ചെടുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന ഉറിക്കണം.



നമൾ ഇനി പർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെസ്ക് ബാൻഡിലാണ്.വെയ്സ് സർ ബാൻഡിന് ആവിശ്യമായ മെറ്റിരിയൽ എടുത്ത് പകുതിയായി മടക്കുക. [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ലൈ നിന്നും ഡേജിംഗ് ഡെജിംഗ് വെക്സുക്.വെയ്സ് സർ ബാൻഡിനെ നീളുവും വെയ്സ് റാണ്ടും സുചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പ്രേതേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.ഇനി ടെംപ്ലേറ്റ് ബീഡിയ് പിന് ഉപയോഗിച്ച് പിന് ചെയ്യുക.പുർത്തിയായാൽ, ഒരു മാർക്കിങ്ങ് പേസ് എടുത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് തുണിയിൽ ട്രേസ് ചെയ്യുക.അതിനു ശേഷം ടെംപ്ലേറ്റ് അണ്ട് പിന് ചെയ്ത് ഒരു കത്രിക എടുത്ത് വരച്ച മാർക്കിങ്ങിലും മുറിച്ചടക്കുക.ശ്രദ്ധിച്ചും സൂഡി ഹാൻഡോക് കൂടിയും ചെയ്യുക.

## സ്റ്റൂപ് 2 കോച്ച് എരിയ തുനിപ്പിപ്പിക്കൽ

നമൾ ആദ്യം കോച്ച് എരിയയും ഫ്രണ്ട് ലും ബാക്കും വിഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്.ബീഡിയ് പിന് വീണ്ടും എടുത്ത് കോച്ച് എരിയ പിന് ചെയ്ത് കഷ്ണങ്ങൾ അതാൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സെക്കൂർ ആകുക.

ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉഷ്ണ ജനോം ഡീം മേകൾ 120 സൃഷ്ട മെഷിനിൽ വെക്കുക.കോച്ച് എരിയ പ്രേസർ പ്രുട്ടുമായ് അലേലൻ ചെയ്യുക.നൂപർ പാഡിൽ 1 സെലക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേൺ സ്വീഡറ്റും സ്റ്റിച്ച് ലെംഗ്റ് 2.2 ലും ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തി തുനൽ ആരംഭിക്കുക.പോവുന്നതിനൊപ്പം പിനുകൾ ഉാരിമാറുക.തുടക്കത്തിലും അവസാനവും റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുനലുകൾ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്.

അടുത്തായി നമൾ ഫ്രെയ്സ് എഡിംജും നീറ്റ് ലൂക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് മെഷിനിലെ സിഗ് സാഗ് പ്രീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്.സിഗ് സാഗ് ബട്ടൺ അമർത്തി സ്റ്റിച്ച് പിയർ 4.5 ലും സ്റ്റിച്ച് ലെംഗ്റ് 2 ലും ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത് തുനൽ ആരംഭിക്കാം.ഇവിടെ റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചിന്റെ ആവിശ്രമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം.ഇനി ഈ കഷ്ണം മാറ്റിവെച്ചു അടുത്ത കഷ്ണത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം.നമൾ അതെ പ്രകിയ തുനിന്റെ കോച്ച് എരിയയിലും ആവർത്തിക്കണം.ഗുഡ് ജോബ്! നമൾ കോച്ച് എരിയ തുനുന്നത് പുർത്തിയായാക്കി.അടുത്ത സ്റ്റൂപ്പിലേക്ക് പോവുന്നതിനു മുൻപ് നമ്മുകൾ തുനലുകൾ നേരിക്കൊണ്ടാണ്.

## സ്റ്റൂപ് 3 സെസഡ് സീമമുകൾക്കൊപ്പം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും തുനൽ

അടുത്ത സ്റ്റൂപ് രേസഡ് സീംസ് തുനൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.പാന്ററിന്റെ ബാക് പിന് തുറന്നു ദേബിളിന്റെ മുകളിൽ വിരിക്കുക.എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് അതിനുമുകളിൽ കെററ്റ് സെസഡ് കെററ്റ് സെസഡിനെ ഫോസ് ചെയ്യും വിധം വെക്സുക്.ഓരിക്കൽ അവരുടെ ഒരു റാണ്ടും ഒരു മിച്ച അലേലൻ ചെയ്താൽ, അവരുടെ ബീഡിയ് പിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന് ചെയ്യുക.പാന്ററിന്റെ സെസഡ് സീമമുകൾക്കുടനീളം പിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.എഡിംജുകൾ അലേലൻവും ആണ് മിസ്റ്റർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.പുർത്തിയായാൽ, സെസഡ് സീമിന്റെ ഉൾവശവും കൂത്രമായി വിഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പിന് ചെയ്യുക.



ഇന്നർ സിമ്മിനുടനിള്ളെം സ്മൃതതായ കണ്ണിന്യുസ് റ്റിച്ച് ലഭിക്കാനായി ക്രോച്ച് സിമീകൾ മാച്ച് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇപ്പോൾ, നമ്മൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. ഓട്ടു സിമീന്റെ എഡിജ്ജ് പ്രൈസർ ഫൂട്ടുമായ അലേപൻ ചെയ്ത് തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക. തുന്നുന്നതിനൊപ്പം ബീഡിയും പിന്ന ഉണ്ടിമാറുക. പാന്ററിന്റെ അറ്റം എത്തുന വരെ റ്റിച്ചിങ് തുടരുക.





കൃത്യമായി ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ റ്റിച്ചുകൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ പാന്ററിന്റെ മറുവശത്തും ഇത് ആവർത്തിക്കണം. മുകളിൽ നിന്നും തുന്നൽ ആരംഭിച്ചു റ്റിച്ചി ആയി താഴേക്കു വരുക. തുന്നുന്നോൾ പിന്നുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാ നമ്മൾ ഓട്ടുസിം പുർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇന്നർ സിമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി, താഴേന്നു ആരംഭിച്ചു പതിബൈ മുകളിലേക്കു പോവുക, അതിശയകരമായ ഇന്നർ സിമിന്റെ രഹസ്യം ഒരു റ്റിച്ച് താനെ മുഴുവനായി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ക്രോച്ച് എറിയ എത്തിയാലും നിർത്താതെ മറുവശത്തേക്കും തുടരുക. പുർത്തിയായാൽ, നുല്പ് മുറിച്ചുമാറുകയും റ്റിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക, അപേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയ് ഡ്രെസ് എന്നും, ഓട്ടു സിംഗിൽ സിഗ്സാർ റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. സിഗ്സാർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, റ്റിച്ച് വിയത് 4.5 ഉം റ്റിച്ച് ലെഞ്ച് 2 ഉം ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക. ഓട്ടു സിംഗിൽ തുടങ്ങി ഒരു കാലു ഹിനിഷ് ചെയ്ത് നുല്പ് മുറിച്ചു മാറുക. നോക്കു തുന്നലുകൾ എത്ര വ്യത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത കാലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റാഡിയായ് പതിബൈ താഴേക്കു വരുക, പുർത്തിയായി. അടുത്തത് ഇന്നർ സിം സ്വഭാവം റ്റിച്ചിലേതു പോലെ സിഗ്സാർ റ്റിച്ചും സിംഗിൽ റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യണം. താഴെ നിന്നും തുടങ്ങി മുഴുവനായി മറുവശം വെരു തുനുക. പെരെഫക്റ്റ!





## ഇന്നപ് 4 വെയ് റ്റ് ബാൻഡ് തയ്യാറാക്കൽ

വെയ് റ്റ് ബാൻഡ് ഇന്നർ തുറന്ന വശം പിന്ന ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുറന്ന വശം തുന്നാൻ പോവുകയാണ് അതായത് മടക്കിന്റെ എതിർവശം. തുണി നിങ്ങളുടെ മുഖ സീവിംഗ് മെഷിനിൽ വെച്ച് സ്വഭാവം റ്റിച്ചു സെറ്റ് ചെയ്ത് തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക. അറ്റത്തു എത്തുന്നോൾ, നുൽ മുറിച്ചുമാറുക. അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം

## ഇന്നപ് 5 വെയ് റ്റ് ബാൻഡ് പാന്ററുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യൽ

പാന്റർ ടേബിളിൽ കിടത്തിവെക്കുക. പാന്ററിന്റെ റോം സെസഡ് നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിധം. വെയ് സ്വർഗ ബാൻഡിന്റെ സെസഡ് സീംസ് വിധിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മാച്ച് ചെയ്യുക. സിമീകൾ പരസ്പരം വിപരിത ദിശയിലേക്കു പോകുന്നതിനാൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ശേഷം ബെൽറ്റ് നേർപ്പകുതിയായ മടക്കുകൾ





ഈ സ്റ്റേപ് കുറച്ചു ശ്രമകരമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻമില്ല! കൃത്യമായി ചെയ്താൽ, തുണി കൈക്കു ചുറ്റും രണ്ടു തവണ അനാധാസമായി വട്ടിടിണം. റെഡി ആയ വെയ്സ് ബാൻഡ് എടുത്ത് പാന്റിന്റെ ബാക്കിലെ സീം ലൈനും വെയ്സ് ബാൻഡിന്റെ സീം ലൈനും ചെയ്ത സീം ലൈനും ലൈനും ചെയ്യുക, റെഡ് സെസ്യു ഫോസിൽ റെഡ് സെസ്യു, എന്നിടു പിന് ചെയ്യുക. കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തുണി സിംഗിൾ ചെയ്ത് ഉള്ളിലെ വ്യത്യം മുഴുവനും പിന് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റെയും സെകഷൻ സൂഡിച്ചു ചെയ്യണം.

തുന്തൽ ആരംഭിച്ചു ബെൽറ്റിന് ചുറ്റും മുഴുവനായി പോവുക. തുന്നുന്നതിനൊപ്പം പിന് ഉാരിമാറുക. നിങ്ങളുടെ തുന്നലുകൾ പരിശോധിക്കുക, നിങ്ങൾക്കു ഫ്രെയ്സ് എഡിജ്ജുകൾ കാണാനാകും. സിഗ്സാർ സൂഡിച്ചുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യിയൂള്ള ലൂക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓരിക്കൽ കൂടി, സിഗ്സാർ ബട്ടൺ അമർത്ഥതുക എന്നിടുക സൂഡിച്ചു വീഡിയോ 4.5 ലും സൂഡിച്ചു ലെഞ്ച് റെഡ് ലും ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത് തുന്തൽ ആരംഭിക്കുക. ചുറ്റിലും പോവുക. ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലോ?

### സ്റ്റേപ് 6 ഹോംലൈൻ പൂർത്തിയാക്കൽ

ഈ മെഡിൻ തുന്നലുകൾക്കു ശേഷം, ഒരു ഭേദകൾ എടുക്കുക എന്നിടുക ഭോട്ടം ഹോംലൈൻ സ്വയം തുന്നുക. ഒരു നിഡിൽ എടുക്കുക, ഹോം അലോവെൻസ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കുക പിന്നിടുക തുന്നാൻ ആരംഭിക്കുക. ചുറ്റിലും തുന്നുക. പാന്റ് ഉള്ളിൽ നിന്നും പൂരതേതക്കു മറിയ്ക്കുക, വോയില് !! നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു സെപ്പുകൾ കൊണ്ട് രെസ്റ്റിപ്പ് പാന്റ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തുണികളും കളരുകളും കൊണ്ട് പരിക്ഷണം നടത്തി അസുഖാവഹമായ രെസ്റ്റിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഫ്രെഞ്ച് സിനെ ഈ പാന്റ് എവും നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് അതഭൂതപെടുത്താം! തെങ്ങളുടെ ക്രീയേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുകയിൽ ഈ വീഡിയോ ഷൈയർ ചെയ്യാനും ലൈംഗിക്കു ചെയ്യാനും സബ്സർക്കേബി ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ!